



LISTA DE CHEQUEO INFORME DIARIO / CHECKLIST DAILY REPORT

Minera Panamá

Doc.Nº: G01SYRCKL001

INSPECCION DE MÁQUINARIA Y EQUIPO / EQUIPMENT INSPECTION

UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN / INSPECTION LOCATION

DATOS DEL EQUIPO / EQUIPMENT DATA

TIPO / TYPE	Camión	MARCA MODELO / BRAND MODEL	UAC
SERIE AÑO / SERIAL YEAR	99	NUMERO DE PLACA / LICENSE PLATE NUMBER	533855
VIGENCIA SEGURO / TERM INSURANCE	10/7/2014	COMPañA ASEGURADORA / INS COMPANY	Constitución

DATOS DEL OPERADOR / OPERATOR DATA

NOMBRE / NAME	José Herrera	COMPañA / COMPANY	T.S.S.
CARGO / FUNCTION	Conductor	LICENCIA DE MANEJO / DRIVING LICENSE	6/5/2015
TELÉFONO / PHONE	62589510	FECHA EXPIRACIÓN LICENCIA / EXPIRATION DATE	
CEDULA / ID	8-235-209	CERTIFICACIÓN / QUALIFICATION	

COMPONENTES A COMPROBAR / COMPONENTS TO BE INSPECTED

	N/A	D	C	OK	S	NO
1 Manual de Instrucciones / Instructions Manual				✓		
2 Señalización de Seguridad / Signs Signals				✓		
3 "FOPS" / "ROPS" Reja de Protección / Protection System "FOPS" / "ROPS"				✓		
4 Luces operativas (frente, trasera, de retroceso, direccionales) / Lifhts (fronts, back, flashers)				✓		
5 Luces Escolta Operativa (baliza) / Flashing Beacom				✓		
6 Limpiaparabrisas sin daños / Windscreen Whippers				✓		
7 Espejos Retrovisores sin daños / Rear View Mirrors				✓		
8 Bocina Operativas (alarma, luz y retroceso) / Horn Operation (alarme, rear alarme)				✓		
9 Extintores de Fuego operativo / Fire Extinguishers				✓		
10 Sistema Hidráulico sin fugas / Hidraulic Systems				✓		
11 Cabina Limpia / Cabin Cleaning Conditions				✓		
12 Llantas o cadenas en Buen Estado / Tyres or chain conditions				✓		
13 Motor sin ruidos o vibraciones anormales / Engine Comportament Conditions				✓		
14 Asiento en Buen Estado / Seat condition				✓		
15 Cinturón de Seguridad en Buen Estado / Seabelt Condition				✓		
16 Kit antiderrames completo / Spill Kit complete				✓		
17 Corte de Energia de Emergencia Operativos / Emergency Power Cut				✓		

N/A	No Aplica/ Not Aplicable	D	Dañada / Damaged	C	Comprobar / Check	OK	Buena / Ok	S	Sustituir / Replace
-----	--------------------------	---	------------------	---	-------------------	----	------------	---	---------------------

OBSERVACIONES / OBSERVATIONS

Operador / Operator		Encargado / Incharge	
Nombre / Name	JOSE HERRERA	Nombre / Name	Bosch
Firma / Signature	[Signature]	Firma / Signature	[Signature]
Fecha / date	5-8-2013	Fecha / Date	5/8/2013



LISTA DE CHEQUEO INFORME DIARIO / CHECKLIST DAILY REPORT

Minera Panamá

Doc.Nº: G01SYRCKL001

INSPECCION DE MÁQUINARIA Y EQUIPO / EQUIPMENT INSPECTION

UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN / INSPECTION LOCATION

DATOS DEL EQUIPO / EQUIPMENT DATA

TIPO / TYPE	Volquete	MARCA MODELO / BRAND MODEL	Macdo
SERIE AÑO / SERIAL YEAR	1985	NUMERO DE PLACA / LICENSE PLATE NUMBER	32-24-82
VIGENCIA SEGURO / TERM INSURANCE	sept 2013	COMPañA ASEGURADORA / INS COMPANY	San enter N

DATOS DEL OPERADOR / OPERATOR DATA

NOMBRE / NAME	Rene Solis	COMPañA / COMPANY	Temp. Benardine Orosco
CARGO / FUNCTION	Choper	LICENCIA DE MANEJO / DRIVING LICENSE	Tip 2 I
TELÉFONO / PHONE	6792-34-12	FECHA EXPIRACIÓN LICENCIA / EXPIRATION DATE	2014
CEDULA / ID	9-220-681	CERTIFICACIÓN / QUALIFICATION	

COMPONENTES A COMPROBAR / COMPONENTS TO BE INSPECTED

	N/A	D	C	OK	S	NO
1 Manual de Instrucciones / Instructions Manual				/		
2 Señalización de Seguridad / Signs Signals				✓		
3 "FOPS" / "ROPS" Reja de Protección / Protection System "FOPS" / "ROPS"				✓		
4 Luces operativas (frente, trasera, de retroceso, direccionales) / Lifhts (fronts, back, flashers)				✓		
5 Luces Escolta Operativa (baliza) / Flashing Beacom				✓		
6 Limpiaparabrisas sin daños / Windscreen Whippers				✓		
7 Espejos Retrovisores sin daños / Rear View Mirrors				✓		
8 Bocina Operativas (alarma, luz y retroceso) / Horn Operation (alarme, rear alarme)				✓		
9 Extintores de Fuego operativo / Fire Extinguishers				✓		
10 Sistema Hidráulico sin fugas / Hidrulic Systems				✓		
11 Cabina Limpia / Cabin Cleaning Conditions				✓		
12 Llantas o cadenas en Buen Estado / Tyres or chain conditions				✓		
13 Motor sin ruidos o vibraciones anormales / Engine Comportament Conditions				✓		
14 Asiento en Buen Estado / Seat condition				✓		
15 Cinturón de Seguridad en Buen Estado / Seabelt Condition				✓		
16 Kit antiderrames completo / Spill Kit complete				✓		
17 Corte de Energia de Emergencia Operativos / Emergency Power Cut				✓		

N/A	No Aplica/ Not Aplicable	D	Dañada / Damaged	C	Comprobar / Check	OK	Buena / Ok	S	Sustituir / Replace
-----	--------------------------	---	------------------	---	-------------------	----	------------	---	---------------------

OBSERVACIONES / OBSERVATIONS

Optimas Condiciones

Operador / Operator

Nombre / Name

Firma / Signature

Fecha / date

Revisado / Incharge

Nombre / Name

Firma / Signature

Fecha / Date

Jorge A. Paez
12/8/2013



LISTA DE CHEQUEO INFORME DIARIO / CHECKLIST DAILY REPORT

Ministerio de Fomento

Doc. N°: G01SYRCKL001

INSPECCION DE MÁQUINARIA Y EQUIPO / EQUIPMENT INSPECTION

UBICACIÓN DE LA INSPECCION / INSPECTION LOCATION

Cabrones Volquete
Industria Minera La Yona S.A.

DATOS DEL EQUIPO / EQUIPMENT DATA

TIPO / TYPE	<i>Volquete</i>	MARCA MODELO / BRAND MODEL	<i>Mack</i>
SERIE AÑO / SERIAL YEAR	<i>1991</i>	NUMERO DE PLACA / LICENSE PLATE NUMBER	<i>18.77.49</i>
VIGENCIA SEGURO / TERM INSURANCE	<i>Oct 2013</i>	COMPANIA ASEGURADORA / INS COMPANY	<i>Felipa</i>

DATOS DEL OPERADOR / OPERATOR DATA

NOMBRE / NAME	<i>Valentin Rios</i>	COMPANIA / COMPANY	<i>Temp. Tony Tommy</i>
CARGO / FUNCTION	<i>Chofer</i>	LICENCIA DE MANEJO / DRIVING LICENSE	<i>tipo I</i>
TELÉFONO / PHONE	<i>6656-00-94</i>	FECHA EXPIRACIÓN LICENCIA / EXPIRATION DATE	<i>31/12/2016</i>
CEDULA / ID	<i>9.206-34</i>	CERTIFICACIÓN / QUALIFICATION	

COMPONENTES A COMPROBAR / COMPONENTS TO BE INSPECTED

	N/A	D	C	OK	S	NO
1 Manual de Instrucciones / Instructions Manual				/		
2 Señalización de Seguridad / Signs Signals				/		
3 "FOPS" / "ROPS" Reja de Protección / Protection System "FOPS" / "ROPS"				/		
4 Luces operativas (frente, trasera, de retroceso, direccionales) / Lights (fronts, back, flashers)				/		
5 Luces Escolta Operativa (baliza) / Flashing Beacon				/		
6 Limpiaparabrisas sin daños / Windscreen Whippers				/		
7 Espejos Retrovisores sin daños / Rear View Mirrors				/		
8 Bocina Operativas (alarma, luz y retroceso) / Horn Operation (alarme, rear alarme)				/		
9 Extintores de Fuego operativo / Fire Extinguishers				/		
10 Sistema Hidráulico sin fugas / Hydraulic Systems				/		
11 Cabina Limpia / Cabin Cleaning Conditions				/		
12 Llantas o cadenas en Buen Estado / Tyres or chain conditions				/		
13 Motor sin ruidos o vibraciones anormales / Engine Comportament Conditions				/		
14 Asiento en Buen Estado / Seat condition				/		
15 Cinturón de Seguridad en Buen Estado / Seabelt Condition				/		
16 Kit antiderrames completo / Spill Kit complete				/		
17 Corte de Energia de Emergencia Operativos / Emergency Power Cut				/		
N/A	No Aplica / Not Applicable	D	Dañada / Damaged	C	Comprobar / Check	OK Buena / Ok S Sustituir / Replace

OBSERVACIONES / OBSERVATIONS

Óptimas Condiciones

Operador / Operator

Nombre / Name

Firma / Signature

Fecha / date

Encargado / Incharge

Nombre / Name

Firma / Signature

Fecha / Date

*Andres Oburos**ROS**19/8/13*



LISTA DE CHEQUEO INFORME DIARIO / CHECKLIST DAILY REPORT

Ministerio de Fomento

Doc. N°: G01SYRCKL001

INSPECCION DE MÁQUINARIA Y EQUIPO / EQUIPMENT INSPECTION

UBICACION DE LA INSPECCION / INSPECTION LOCATION

Camiones Volquete
Industria Minera La Mena S.A.

DATOS DEL EQUIPO / EQUIPMENT DATA

TIPO / TYPE	<i>Volquete</i>	MARCA MODELO / BRAND MODEL	<i>Mack</i>
SERIE AÑO / SERIAL YEAR	<i>2000</i>	NUMERO DE PLACA / LICENSE PLATE NUMBER	<i>32-8089</i>
VIGENCIA SEGURO / TERM INSURANCE	<i>2014</i>	COMPANIA ASEGURADORA / INS COMPANY	<i>Maple</i>

DATOS DEL OPERADOR / OPERATOR DATA

NOMBRE / NAME	<i>José Benítez</i>	COMPANIA / COMPANY	<i>Grup. Bck Huandoy</i>
CARGO / FUNCTION	<i>Chofer</i>	LICENCIA DE MANEJO / DRIVING LICENSE	<i>Typo 3</i>
TELÉFONO / PHONE	<i>6762-6543</i>	FECHA EXPIRACIÓN LICENCIA / EXPIRATION DATE	<i>2014</i>
CEDULA / ID	<i>3-20-2251</i>	CERTIFICACIÓN / QUALIFICATION	<i>—</i>

COMPONENTES A COMPROBAR / COMPONENTS TO BE INSPECTED

	N/A	D	C	OK	S	NO
1 Manual de Instrucciones / Instructions Manual						
2 Señalización de Seguridad / Signs Signals				✓		
3 "FOPS" / "ROPS" Reja de Protección / Protection System "FOPS" / "ROPS"				✓		
4 Luces operativas (frente, trasera, de retroceso, direccionales) / Lights (fronts, back, flashers)				✓		
5 Luces Escolta Operativa (baliza) / Flashing Beacon				✓		
6 Limpiaparabrisas sin daños / Windscreen Wipers				✓		
7 Espejos Retrovisores sin daños / Rear View Mirrors				✓		
8 Bocina Operativas (alarma, luz y retroceso) / Horn Operation (alarme, rear alarme)				✓		
9 Extintores de Fuego operativo / Fire Extinguishers				✓		
10 Sistema Hidráulico sin fugas / Hydraulic Systems				✓		
11 Cabina Limpia / Cabin Cleaning Conditions				✓		
12 Llantas o cadenas en Buen Estado / Tyres or chain conditions				✓		
13 Motor sin ruidos o vibraciones anormales / Engine Compartment Conditions				✓		
14 Asiento en Buen Estado / Seat condition				✓		
15 Cinturón de Seguridad en Buen Estado / Seatbelt Condition				✓		
16 Kit antiderrames completo / Spill Kit complete				✓		
17 Corte de Energía de Emergencia Operativos / Emergency Power Cut				✓		

N/A	No Aplica / Not Applicable	D	Dañada / Damaged	C	Comprobar / Check	OK	Buena / Ok	S	Sustituir / Replace
-----	----------------------------	---	------------------	---	-------------------	----	------------	---	---------------------

OBSERVACIONES / OBSERVATIONS

Óptimas Condiciones

Operator / Operator		
Nombre / Name	<i>José Benítez</i>	Encargado / Incharge
Firma / Signature	<i>José Benítez</i>	<i>Andrés Olvera</i>
Fecha / date	<i>20/8/2013</i>	<i>OS 20/8/13</i>





LISTA DE CHEQUEO INFORME DIARIO / CHECKLIST DAILY REPORT

Minera Panamá

Doc.Nº: G01SYRCKL001

INSPECCION DE MÁQUINARIA Y EQUIPO / EQUIPMENT INSPECTION

Carretera El Estero

UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN / INSPECTION LOCATION

Minera Barro Colorado S.A.

DATOS DEL EQUIPO / EQUIPMENT DATA

TIPO / TYPE	<i>RD</i>	MARCA MODELO / BRAND MODEL	<i>mark RD</i>
SERIE AÑO / SERIAL YEAR	<i>98</i>	NUMERO DE PLACA / LICENSE PLATE NUMBER	<i>798795</i>
VIGENCIA SEGURO / TERM INSURANCE	<i>14-8-2014</i>	COMPañIA ASEGURADORA / INS COMPANY	<i>mapre</i>

DATOS DEL OPERADOR / OPERATOR DATA

NOMBRE / NAME	<i>Pedro Trujillo</i>	COMPañIA / COMPANY	<i>Grupo Veropa S.A.</i>
CARGO / FUNCTION	<i>Operador</i>	LICENCIA DE MANEJO / DRIVING LICENSE	<i>Tipo I</i>
TELÉFONO / PHONE	<i>66290978</i>	FECHA EXPIRACIÓN LICENCIA / EXPIRATION DATE	<i>31-07-2015</i>
CEDULA / ID	<i>4-275-379</i>	CERTIFICACIÓN / QUALIFICATION	

COMPONENTES A COMPROBAR / COMPONENTS TO BE INSPECTED

	N/A	D	C	OK	S	NO
1 Manual de Instrucciones / Instructions Manual				✓		
2 Señalización de Seguridad / Signs Signals				✓		
3 "FOPS" / "ROPS" Reja de Protección / Protection System "FOPS" / "ROPS"				✓		
4 Luces operativas (frente, trasera, de retroceso, direccionales) / Lifhts (fronts, back, flashers)				✓		
5 Luces Escolta Operativa (baliza) / Flashing Beacom				✓		
6 Limpiaparabrisas sin daños / Windscreen Whippers				✓		
7 Espejos Retrovisores sin daños / Rear View Mirrors				✓		
8 Bocina Operativas (alarma, luz y retroceso) / Horn Operation (alarme, rear alarme)				✓		
9 Extintores de Fuego operativo / Fire Extinguishers				✓		
10 Sistema Hidráulico sin fugas / Hidraulic Sistems				✓		
11 Cabina Limpia / Cabin Cleaning Conditions				✓		
12 Llantas o cadenas en Buen Estado / Tyres or chain conditions				✓		
13 Motor sin ruidos o vibraciones anormales / Engine Comportament Conditions				✓		
14 Asiento en Buen Estado / Seat condition				✓		
15 Cinturón de Seguridad en Buen Estado / Seabelt Condition				✓		
16 Kit antiderrames completo / Spill Kit complete				✓		
17 Corte de Energia de Emergencia Operativos / Emergency Power Cut				✓		

N/A	No Aplica/ Not Aplicable	D	Dañada / Damaged	C	Comprobar / Check	OK	Buena / Ok	S	Sustituir / Replace
-----	--------------------------	---	------------------	---	-------------------	----	------------	---	---------------------

OBSERVACIONES / OBSERVATIONS

Operador / Operator		Encargado / Incharge	
Nombre / Name		Nombre / Name	<i>David Lopez</i>
Firma / Signature	<i>Pedro Trujillo</i>	Firma / Signature	<i>David Lopez</i>
Fecha / date	<i>21-8-2013</i>	Fecha / Date	<i>21/8/2013</i>





LISTA DE CHEQUEO INFORME DIARIO / CHECKLIST DAILY REPORT

Minera Panamá

Doc.Nº: G01SYRCKL001

INSPECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO / EQUIPMENT INSPECTION

UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN / INSPECTION LOCATION

DATOS DEL EQUIPO / EQUIPMENT DATA

TIPO / TYPE	Camión	MARCA MODELO / BRAND MODEL	MAC 15
SERIE AÑO / SERIAL YEAR	1999	NUMERO DE PLACA / LICENSE PLATE NUMBER	532907
VIGENCIA SEGURO / TERM INSURANCE	2014	COMPañIA ASEGURADORA / INS COMPANY	Central Sur

DATOS DEL OPERADOR / OPERATOR DATA

NOMBRE / NAME	Alfonso J. Jerez	COMPañIA / COMPANY	TSS
CARGO / FUNCTION	Chofer	LICENCIA DE MANEJO / DRIVING LICENSE	F
TELÉFONO / PHONE		FECHA EXPIRACIÓN LICENCIA / EXPIRATION DATE	2013
CEDULA / ID	8-72569	CERTIFICACIÓN / QUALIFICATION	

COMPONENTES A COMPROBAR / COMPONENTS TO BE INSPECTED

		N/A	D	C	OK	S	NO
1	Manual de Instrucciones / Instructions Manual				✓		
2	Señalización de Seguridad / Signs Signals				✓		
3	"FOPS" / "ROPS" Reja de Protección / Protection System "FOPS" / "ROPS"				✓		
4	Luces operativas (frente, trasera, de retroceso, direccionales) / Lifhts (fronts, back, flashers)				✓		
5	Luces Escolta Operativa (baliza) / Flashing Beacon				✓		
6	Limpiaparabrisas sin daños / Windscreen Whippers				✓		
7	Espejos Retrovisores sin daños / Rear View Mirrors				✓		
8	Bocina Operativas (alarma, luz y retroceso) / Horn Operation (alarme, rear alarme)				✓		
9	Extintores de Fuego operativo / Fire Extinguishers				✓		
10	Sistema Hidráulico sin fugas / Hidraulic Systems				✓		
11	Cabina Limpia / Cabin Cleaning Conditions				✓		
12	Llantas o cadenas en Buen Estado / Tyres or chain conditions				✓		
13	Motor sin ruidos o vibraciones anormales / Engine Comportament Conditions				✓		
14	Asiento en Buen Estado / Seat condition				✓		
15	Cinturón de Seguridad en Buen Estado / Seabelt Condition				✓		
16	Kit antiderrames completo / Spill Kit complete				✓		
17	Corte de Energía de Emergencia Operativos / Emergency Power Cut	✓					

N/A	No Aplica/ Not Aplicable	D	Dañada / Damaged	C	Comprobar / Check	OK	Buena / Ok	S	Sustituir / Replace
-----	--------------------------	---	------------------	---	-------------------	----	------------	---	---------------------

OBSERVACIONES / OBSERVATIONS

Operador / Operator

Nombre / Name

Firma / Signature

Fecha / date

Supervisor / Incharge

Firma / Signature

Firma / Signature

Fecha / Date





LISTA DE CHEQUEO INFORME DIARIO / CHECKLIST DAILY REPORT

Minera Panamá

Doc. Nº.: G00/SYRCKL001

INSPECCION DE MÁQUINARIA Y EQUIPO / EQUIPMENT INSPECTION

UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN / INSPECTION LOCATION

Pavla Rincon

DATOS DEL EQUIPO / EQUIPMENT DATA

TIPO / TYPE		MARCA MODELO / BRAND MODEL	CAT. 349
SERIE AÑO / SERIAL YEAR		NUMERO DE PLACA / LICENSE PLATE NUMBER	090202
VIGENCIA SEGURO / TERM INSURANCE		COMPAÑÍA / COMPANY	CASA

DATOS DEL OPERADOR / OPERATOR DATA

NOMBRE / NAME	Ronier Rueda	COMPAÑÍA / COMPANY	CASA
CARGO / FUNCTION	OP.	LICENCIA DE MANEJO/ DRIVING LICENSE	I
TELÉFONO / PHONE	69339967	FECHA EXPIRACIÓN LICENCIA / EXPIRATION DATE	12-8-14
CERTIFICACIÓN / QUALIFICATION			

COMPONENTES A COMPROBAR / COMPONENTS TO BE INSPECTED

	N/A	B	A	S	V
1 Manual de Instrucciones / Instructions Manual		/			
2 Señalización de Seguridad / Signs Signals		/			
3 "FOPS" / "ROPS" Reja de Protección / Protection System "FOPS" / "ROPS"		/			
4 Luces operativas (frente, trasera, de retroceso, direccionales) / Lifhts (fronts, back, flashers)		/			
5 Luces Escolta Operativa (baliza) / Flashing Beacom			/		
6 Limpiaparabrisas sin daños / Windscreen Whippers			/		
7 Espejos Retrovisores sin daños / Rear View Mirrors		/			
8 Bocina Operativas (alarma, luz y retroceso) / Horn Operation (alarme, rear alarme)		/			
9 Extintores de Fuego operativo / Fire Extinguishers		/			
10 Sistema Hidráulico sin fugas / Hidraulic Sistems		/			
11 Cabina Limpia / Cabin Cleaning Conditions		/			
12 Llantas o cadenas en Buen Estado / Tyres or chain conditions					/
13 Motor sin ruidos o vibraciones anormales / Engine Comportament Conditions		/			
14 Asiento en Buen Estado / Seat condition		/			
15 Cinturón de Seguridad en Buen Estado / Seabelt Condition		/			
16 Kit antiderrames completo / Spill Kit complete		/			
17 Corte de Energia de Emergencia Operativos / Emergency Power Cut		/			

N/A	No Aplica/ Not Aplicable	A	Dañada / Damaged	V	Comprobar / Check	B	Buena / Ok	S	Sustituir / Replace
-----	--------------------------	---	------------------	---	-------------------	---	------------	---	---------------------

OBSERVACIONES / OBSERVATIONS

Falta Casquillo del eje y la Escovilla del Limpia Vidrio

Operador / Operator

Nombre / Name Ronier Rueda

Firma / Signature

R. Rueda

Fecha / date

16-10-13

Departamento de Mantenimiento

Encargado/ Incharge

Firma / Signature

Fecha / Date





LISTA DE CHEQUEO INFORME DIARIO / CHECKLIST DAILY REPORT

Minera Panamá

Doc.Nº: G00/SYRCKL001

INSPECCION DE MÁQUINARIA Y EQUIPO / EQUIPMENT INSPECTION

UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN / INSPECTION LOCATION

Punta Rincon

DATOS DEL EQUIPO / EQUIPMENT DATA

TIPO / TYPE		MARCA MODELO / BRAND MODEL	CAT. 349
SERIE AÑO / SERIAL YEAR		NUMERO DE PLACA / LICENSE PLATE NUMBER	090202
VIGENCIA SEGURO / TERM INSURANCE		COMPAÑIA / COMPANY	CASA

DATOS DEL OPERADOR / OPERATOR DATA

NOMBRE / NAME	Ronier Rueda	COMPAÑIA / COMPANY	CASA
CARGO / FUNCTION	OP.	LICENCIA DE MANEJO / DRIVING LICENSE	I
TELÉFONO / PHONE	69339967	FECHA EXPIRACIÓN LICENCIA / EXPIRATION DATE	12-8-14
CERTIFICACIÓN / QUALIFICATION			

COMPONENTES A COMPROBAR / COMPONENTS TO BE INSPECTED

	N/A	B	A	S	V
1 Manual de Instrucciones / Instructions Manual		/			
2 Señalización de Seguridad / Signs Signals		/			
3 "FOPS" / "ROPS" Reja de Protección / Protection System "FOPS" / "ROPS"		/			
4 Luces operativas (frente, trasera, de retroceso, direccionales) / Lights (fronts, back, flashers)		/	/		
5 Luces Escolta Operativa (baliza) / Flashing Beacom		/			
6 Limpiaparabrisas sin daños / Windscreen Whippers		/			
7 Espejos Retrovisores sin daños / Rear View Mirrors		/			
8 Bocina Operativas (alarma, luz y retroceso) / Horn Operation (alarme, rear alarme)		/			
9 Extintores de Fuego operativo / Fire Extinguishers		/			
10 Sistema Hidráulico sin fugas / Hidraulic Sistems		/			
11 Cabina Limpia / Cabin Cleaning Conditions		/			
12 Llantas o cadenas en Buen Estado / Tyres or chain conditions		/			
13 Motor sin ruidos o vibraciones anormales / Engine Comportament Conditions		/			
14 Asiento en Buen Estado / Seat condition		/			
15 Cinturón de Seguridad en Buen Estado / Seabelt Condition		/			
16 Kit antiderrames completo / Spill Kit complete		/			
17 Corte de Energia de Emergencia Operativos / Emergency Power Cut		/			

N/A	No Aplica/ Not Aplicable	A	Dañada / Damaged	V	Comprobar / Check	B	Buena / Ok	S	Sustituir / Replace
-----	--------------------------	---	------------------	---	-------------------	---	------------	---	---------------------

OBSERVACIONES / OBSERVATIONS

Operador / Operator

Nombre / Name

Ronier Rueda

Firma / Signature

[Signature]

Fecha / date

24-10-13

Departamento de Mantenimiento / Maintenance Department

Encargado/ Incharge

Firma / Signature

Fecha / Date





LISTA DE CHEQUEO INFORME DIARIO / CHECKLIST DAILY REPORT

Minera Panamá

Doc.Nº: G01SYRCKL001

INSPECCION DE MÁQUINARIA Y EQUIPO / EQUIPMENT INSPECTION

UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN / INSPECTION LOCATION

Punta Rincón

DATOS DEL EQUIPO / EQUIPMENT DATA

TIPO / TYPE		MARCA MODELO / BRAND MODEL	730 CAT
SERIE AÑO / SERIAL YEAR		NUMERO DE PLACA / LICENSE PLATE NUMBER	200102
VIGENCIA SEGURO / TERM INSURANCE		COMPAÑIA ASEGURADORA / INS COMPANY	CTASA

DATOS DEL OPERADOR / OPERATOR DATA

NOMBRE / NAME	VICTOR GONZALEZ	COMPAÑIA / COMPANY	CTASA
CARGO / FUNCTION	OPERADOR	LICENCIA DE MANEJO / DRIVING LICENSE	I
TELÉFONO / PHONE	67421377	FECHA EXPIRACIÓN LICENCIA / EXPIRATION DATE	28-2-2017
CEDULA / ID	734-2397	CERTIFICACIÓN / QUALIFICATION	

COMPONENTES A COMPROBAR / COMPONENTS TO BE INSPECTED

	N/A	D	C	OK	S	NO
1 Manual de Instrucciones / Instructions Manual				/		
2 Señalización de Seguridad / Signs Signals				/		
3 "FOPS" / "ROPS" Reja de Protección / Protection System "FOPS" / "ROPS"				/		
4 Luces operativas (frente, trasera, de retroceso, direccionales) / Lights (fronts, back, flashers)				/		
5 Luces Escolta Operativa (baliza) / Flashing Beacom				/		
6 Limpiaparabrisas sin daños / Windscreen Whippers				/		
7 Espejos Retrovisores sin daños / Rear View Mirrors				/		
8 Bocina Operativas (alarma, luz y retroceso) / Horn Operation (alarme, rear alarme)				/		
9 Extintores de Fuego operativo / Fire Extinguishers				/		
10 Sistema Hidráulico sin fugas / Hidraulic Systems				/		
11 Cabina Limpia / Cabin Cleaning Conditions				/		
12 Llantas o cadenas en Buen Estado / Tyres or chain conditions				/		
13 Motor sin ruidos o vibraciones anormales / Engine Comportament Conditions				/		
14 Asiento en Buen Estado / Seat condition				/		
15 Cinturón de Seguridad en Buen Estado / Seabelt Condition				/		
16 Kit antiderrames completo / Spill Kit complete				/		
17 Corte de Energia de Emergencia Operativos / Emergency Power Cut				/		

N/A	No Aplica / Not Aplicable	D	Dañada / Damaged	C	Comprobar / Check	OK	Buena / Ok	S	Sustituir / Replace
-----	---------------------------	---	------------------	---	-------------------	----	------------	---	---------------------

OBSERVACIONES / OBSERVATIONS

Operador / Operator

Nombre / Name	VICTOR GONZALEZ
Firma / Signature	[Signature]
Fecha / date	23-10-2013

Encargado / Incharge

Nombre / Name	[Signature]
Firma / Signature	[Signature]
Fecha / Date	23/10/13





INSPECCION DE MÁQUINARIA Y EQUIPO / EQUIPMENT INSPECTION

UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN / INSPECTION LOCATION

Punto Ruso

DATOS DEL EQUIPO / EQUIPMENT DATA

TIPO / TYPE		MARCA MODELO / BRAND MODEL	CPT 730
SERIE AÑO / SERIAL YEAR		NUMERO DE PLACA / LICENSE PLATE NUMBER	200102
VIGENCIA SEGURO / TERM INSURANCE		COMPañIA / COMPANY	CYBSA

DATOS DEL OPERADOR / OPERATOR DATA

NOMBRE / NAME	Olivero Puentes	COMPañIA / COMPANY	CYBSA
CARGO / FUNCTION	Operador	LICENCIA DE MANEJO / DRIVING LICENSE	2
TELÉFONO / PHONE	66417451	FECHA EXPIRACIÓN LICENCIA / EXPIRATION DATE	28-5-15
CERTIFICACIÓN / QUALIFICATION			

COMPONENTES A COMPROBAR / COMPONENTS TO BE INSPECTED

	N/A	B	A	S	V
1 Manual de instrucciones / Instructions manual		/			
2 Señalización de Seguridad / Signs Signals		/			
3 "FOPS" / "ROPS" Reja de Protección / Protection System "FOPS" / "ROPS"		/			
4 Luces operativas (frente, trasera, de retroceso, direccionales) / Lights (fronts, back, flashers)		/			
5 Luces Escorta Operativa (baliza) / Flashing Beacom		/			
6 Limpiaparabrisas sin daños / Windscreen Whippers		/			
7 Espejos Retrovisores sin daños / Rear View Mirrors		/			
8 Bocina Operativa (alarma, luz y retroceso) / Horn Operation (alarm, rear alarm)			/		
9 Sistema Hidráulico sin fugas / Hidraulic Systems		/			
11 Cabina Limpia / Cabin Cleaning Conditions		/			
12 Llantas o cadenas en Buen Estado / Tyres or chain conditions		/			
13 Motor sin ruidos o vibraciones anormales / Engine Comportament Conditions		/			
14 Asiento en Buen Estado / Seat condition		/			
15 Kit antiderrames completo / Spill Kit complete		/			
17 Corte de Energia de Emergencia Operativos / Emergency Power Cut		/			

N/A	No Aplica / Not Applicable	A	Dañada / Damaged	V	Comprobar / Check	B	Buena / Ok	S	Sustituir / Replace
-----	----------------------------	---	------------------	---	-------------------	---	------------	---	---------------------

OBSERVACIONES / OBSERVATIONS

Unidad delanteros
Cortada izquierda
Extintor 50 cals por la vibración
Guarabos Fuego por el ruido anormal

Operador / Operator	
Nombre / Name	Olivero Puentes
Firma / Signature	Olivero Puentes
Fecha / Date	8-9-13

Departamento de Mantenimiento / Maintenance Department	
Encargado / Incharge	
Firma / Signature	
Fecha / Date	9-9-13



INSPECCION DE MÁQUINARIA Y EQUIPO / EQUIPMENT INSPECTION

UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN / INSPECTION LOCATION

Punto Rincón

DATOS DEL EQUIPO / EQUIPMENT DATA

TIPO / TYPE		MARCA MODELO / BRAND MODEL	CDT-730
SERIE AÑO / SERIAL YEAR		NUMERO DE PLACA / LICENSE PLATE NUMBER	200102
VIGENCIA SEGURO / TERM INSURANCE		COMPañIA / COMPANY	CYDSD

DATOS DEL OPERADOR / OPERATOR DATA

NOMBRE / NAME	Alto Puytá	COMPañIA / COMPANY	CYDSD
CARGO / FUNCTION	Operador	LICENCIA DE MANEJO / DRIVING LICENSE	I
TELÉFONO / PHONE	66917451	FECHA EXPIRACIÓN LICENCIA / EXPIRATION DATE	28-5-15
CERTIFICACIÓN / QUALIFICATION			

COMPONENTES A COMPROBAR / COMPONENTS TO BE INSPECTED

	N/A	B	A	S	V
1 Manual de instrucciones / Instructions manual		/			
2 Señalización de Seguridad / Signs Signals		/			
3 "FOPS" / "ROPS" Reja de Protección / Protection System "FOPS" / "ROPS"		/			
4 Luces operativas (frente, trasera, de retroceso, direccionales) / Lights (fronts, back, flashers)		/			
5 Lucas Escorta Operativa (baliza) / Flashing Beacom		/			
6 Limpiaparabrisas sin daños / Windscreen Whippers		/			
7 Espejos Retrovisores sin daños / Rear View Mirrors		/			
8 Bocina Operativas (alarma, luz y retroceso) / Horn Operation (alarm, rear alarm)			/		
9		/			
10 Sistema Hidráulico sin fugas / Hidraulic Systems		/			
11 Cabina Limpia / Cabin Cleaning Conditions		/			
12 Llantas o cadenas en Buen Estado / Tyres or chain conditions		/			
13 Motor sin ruidos o vibraciones anormales / Engine Comportament Conditions		/			
14 Asiento en Buen Estado / Seat condition		/			
15		/			
16 Kit antiderrames completo / Spill Kit complete		/			
17 Corte de Energia de Emergencia Operativos / Emergency Power Cut		/			

N/A	No Aplica / Not Aplicable	A	Dañada / Damaged	V	Comprobar / Check	B	Buena / Ok	S	Sustituir / Replace
-----	---------------------------	---	------------------	---	-------------------	---	------------	---	---------------------

OBSERVACIONES / OBSERVATIONS

Horas del motor cortado izquierdo
Extintor se caído y se dañó gran parte
Bomba Fuego Derrameado

Operador / Operator	
Nombre / Name	Alto Puytá
Firma / Signature	Alto Puytá
Fecha / date	9-9-13

Departamento de Mantenimiento / Maintenance Department	
Encargado / Incharge	
Firma / Signature	
Fecha / Date	10-9-13



LISTA DE CHEQUEO INFORME DIARIO / CHECKLIST DAILY REPORT

Minera Panamá

Doc. Nº.: G01SYRCKL001

INSPECCION DE MÁQUINARIA Y EQUIPO / EQUIPMENT INSPECTION

UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN / INSPECTION LOCATION

DATOS DEL EQUIPO / EQUIPMENT DATA

TIPO / TYPE		MARCA MODELO / BRAND MODEL	
SERIE AÑO / SERIAL YEAR		NUMERO DE PLACA / LICENSE PLATE NUMBER	
VIGENCIA SEGURO / TERM INSURANCE		COMPañIA ASEGURADORA / INS COMPANY	

DATOS DEL OPERADOR / OPERATOR DATA

NOMBRE / NAME	Luis Brown.	COMPañIA / COMPANY	Sacyr - SVOSA
CARGO / FUNCTION	O. Operador	LICENCIA DE MANEJO / DRIVING LICENSE	I
TELÉFONO / PHONE	6513-9427	FECHA EXPIRACIÓN LICENCIA / EXPIRATION DATE	1-1-14
CEDULA / ID		CERTIFICACIÓN / QUALIFICATION	

COMPONENTES A COMPROBAR / COMPONENTS TO BE INSPECTED

	N/A	D	C	OK	S	NO
1 Manual de Instrucciones / Instructions Manual				✓		
2 Señalización de Seguridad / Signs Signals				✓		
3 "FOPS" / "ROPS" Reja de Protección / Protection System "FOPS" / "ROPS"				✓		
4 Luces operativas (frente, trasera, de retroceso, direccionales) / Lights (fronts, back, flashers)				✓		
5 Luces Escolta Operativa (baliza) / Flashing Beacom				✓		
6 Limpiaparabrisas sin daños / Windscreen Whippers				✓		
7 Espejos Retrovisores sin daños / Rear View Mirrors				✓		
8 Bocina Operativas (alarma, luz y retroceso) / Horn Operation (alarme, rear alarme)				✓		
9 Extintores de Fuego operativo / Fire Extinguishers				✓		
10 Sistema Hidráulico sin fugas / Hidraulic Systems				✓		
11 Cabina Limpia / Cabin Cleaning Conditions				✓		
12 Llantas o cadenas en Buen Estado / Tyres or chain conditions				✓		
13 Motor sin ruidos o vibraciones anormales / Engine Comportament Conditions				✓		
14 Asiento en Buen Estado / Seat condition				✓		
15 Cinturón de Seguridad en Buen Estado / Seabelt Condition				✓		
16 Kit antiderrames completo / Spill Kit complete				✓		
17 Corte de Energía de Emergencia Operativos / Emergency Power Cut				✓		

N/A	No Aplica/ Not Aplicable	D	Dañada / Damaged	C	Comprobar / Check	OK	Buena / Ok	S	Sustituir / Replace
-----	--------------------------	---	------------------	---	-------------------	----	------------	---	---------------------

OBSERVACIONES / OBSERVATIONS

Operador / Operator

Nombre / Name	Luis Brown.
Firma / Signature	
Fecha / date	10-9-13

Encargado/ Incharge

Nombre / Name	
Firma / Signature	
Fecha / Date	10-9-13